LØGTINGSHÚSIÐ

MYNDIR OG FRÁGREIÐING UM GLASFASADU

HANUS OLSEN
Verkfrøðingur



Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.



Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.



Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.



Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.

Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.



Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.



Pakningar rivnaðir,



Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.

Pakningar rivnaðir,

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Pakningar rivnaðir,

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.




Pakningar rivnaðir,



Festi, har glas er sjúnkað og gummipakningur er gliðin.


Pakningar rivnaðir,

Pakningar rivnaðir,



Pakningar rivnaðir,



Pakningar rivnaðir,



Pakningar rivnaðir,



Pakningar rivnaðir



Pakningar rivnaðir

Pakningar rivnaðir,



Pakningar rivnaðir



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Pakningar rivnaðir,

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Pakningar rivnaðir,

Pakningar rivnaðir,

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Pakningar rivnaðir

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.



Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Riva í klædningi aftan fyri glasfasadu.

Frágreiðing um glasfasadu á Tinghúsinum

Tann 19. september 2023 varð kanning gjørd av glasfasaduni á Tinghúsvegnum. Hetta er onnur kanningin, fyrra var gjørd 10. august 2023.

Kanningararbeiðið er umbiðið av Dániali Tauser úr løgtingsins umsiting. Undirritaði varð biðin um at gera kanningararbeiðið.

Kanningin vísir, at glaspláturnar glíða í beringunum. Hetta sæst á myndunum á undanfarnu síðunum.

Tær størstu glaspláturnar hava seks beringar sum eru festar í bakveggin vinkulrætt á glasplátuna. Vektin á glasplátunum skal upptakast í hesum seks beringum. Av tí at beringarnar ikki klára at upptaka vektina á glasinum, glíður glasið og lendir síðani á hørðum tilfari, sum er fest inn í veggin aftan fyri glaspláturnar.

Í fleiri førum eru rivur í bakvegginum har beringar til glaspláturnar eru. Allar síður eru partvís kannaðar so langt stiðjabilurin rakk. Rivur eru í bakvegginum á øllum síðum uttan norðursíðu móti Sverris-gøtu.

Valda loysn til beringar av glasinum er óheppin. Mælt verður til, at finna aðra loysn til beringar. Ein loysn er, at styðja uppundir glaspláturnar, soleiðis at vektin á glasinum verður upptikin. Verandi festir, sum eru vinkulrætt á glaspláturnar, upptaka vindlast av bygninginum.

Glasfasadan eigur at verða tikin niður og lagað til nýggjar beringar. Nærri (statisk) kanning eigur at verða gjørd av bakvegginum og hví nógvar rivur eru í honum.

Henda frágreiðing er gjørd út frá míni bestu sannføring. Lat meg frætta um spurningar og viðmerkingar eru.

Hoyvík, 25. september 2023

Kanningin er gjørd av:
Sp/f SH Ráðgeving
Oman Hoydalar 27
188 Hoyvík



Hanus Olsen